

Skötsel och egenkontroll av slamavskiljare och infiltration

Skötsel

För att avloppsanordningen ska fungera bra och vara långsiktigt hållbar kräver den skötsel.

Exempel på några allmänna skötselregler:

- Infiltrationsbädden ska hållas ren från större växtlighet som träd och buskar med rötter som kan nå ned i bädden.
- Trafik med tyngre fordon som bilar eller traktorer får inte förekomma på bädden.
- Bädden ska hållas fri från betande djur till dess att en tät och fast gräsyta etablerats. En upplyft markbädd och efterpoleringssteg bör alltid skyddas mot betande djur.
- Kemikalier ska inte hällas ut i avloppet utan lämnas till en återvinningscentral. Undantaget är normal användning av hushållskemikalier som disk- och tvättmedel.
- Större vattenmängder än vad som ryms i ett normalt badkar ska inte släppas till avloppet vid ett tillfälle. Stora mängder vatten under kort tid leder till kort uppehållstid i slamavskiljaren. Det finns då en risk för slamflykt till markbädden som leder till sämre rening och kortare livslängd på bädden.
- Byggnationer, parkeringsplatser, vedstaplar m.m. får inte finnas på infiltrationsbädden.

Den egna kontrollen

Den egna kontrollen ska göras regelbundet, vid lågt och vid högt grundvatten, t.ex. på sommaren och sent på hösten. Kontrollen ska alltid journalföras. Förslag till journalblad för kontrollen bifogas.

Kontrollen bör omfatta:

Slamavskiljaren: Fysiska skador, om kamrarna svämmat över eller att den visar tecken på läckage.

Fördelningsbrunnen: Förekomst av slam i brunnen, eventuell vattennivå över utloppen eller om utloppen verkar ojämnt belastade.

Infiltrationsbädden: Fuktighet i och omkring bädden, eventuellt vatten i ventilationsröret. Tydlig lukt i ventilationsröret eller i omgivningen ska noteras.



Ventilationsröret: Fysiska skador på ventilationsröret och eventuell överväxt.

Grundvattennivåröret: Avståndet mellan spridarrör och eventuellt vatten i nivåöret.

Växtlighet: Är marken omkring eller nedströms anläggningen bevuxen med nässlor?

Avvikelser och åtgärder

Avvikelser och åtgärder ska journalföras.

Debitering för tillsyn

I avgiften för tillståndet ingår en uppföljande inspektion av anordningen. Om inspektionen visar att anordningen har brister som måste åtgärdas krävs ytterligare handläggning för att åstadkomma åtgärder. Den extra tiden debiteras med en timavgift som fastställts av Kommunfullmäktige. Den är för närvarande 800 kr/timme.

OBS! Det här är generella exempel på skötsel och förslag på vad kontrollen kan omfatta. Varje enskild anordning kan ha kompletteringar och förändringar av skötsel och egenkontroll.



MILJÖFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42
TFN 033-35 30 00 E-POST miljo@boras.se
WEBBPLATS boras.se/miljo