

Marina Fransson
Vid anteckningarna

Trygghetsvandring i Dalsjöfors 2023

Trygghetsvandringen genomfördes den 13 november 2023. Uppföljning och kommentarer av de områden/punkter som noterades på Trygghetsvandringen i Dalsjöfors presenteras i detta dokument.

Följande tjänstemän har medverkat i arbetet, under planering, genomförande och uppföljning (vid något- eller alla tillfällen):

Mattias Karlsson	Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF)
Alma Rejler	Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF)
Marina Fransson	Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF)
Gustav Axell Johansson	Tekniska förvaltningen (TEK)
Markus Hagman	Tekniska förvaltningen (TEK)
Sara Aneljung Warren	Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Oleg Sokolovskyi	Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Clara Sjögren	Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Lennart Örn	Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF)
Niclas Örn	Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF)
Sören Davidsson	Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF)
Evangelos Stavrekas	Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
Maud Lindgren Sakko	Dalsjöbadet (FOF)

Var	Synpunkt	Ansvarig	Status	Kommentar
Storgatan	Låga kantstenar som skiljer trottoar och bilväg.	Trafikverket	Under bearbetning	TEK tar en kontakt.
Torg vid Råven och Rönnbären	Oklart ansvar soptunnor och snöröjning.	Tekniska förvaltningen	Åtgärdat	Snöröjning sköts av Borås Stad åt vägföreningen, gatuavdelningen sköter den. Papperskorgar, bänkar och övrigt på torget utom blomsterurnor sköts av <i>Dalsjöfors vägförening</i> .
Parkering Råven och Rönnbären	Problem vild parkering.	Privat fastighetsägare	Under bearbetning	FOF tar en kontakt.
Storgatan – badhusvägen	Bred väg, trottoar upphör vid räddningstjänsten.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Boråsvägen – Tummarpskolan	Skylt övergångsställe är låg och skymd.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Boråsvägen – Tummarpskolan	Träd skymmer vid utfart	Tekniska förvaltningen	Åtgärdat	Parkenheten bedömer ärendet som åtgärdat.
Boråsvägen – Tummarpskolan	Förslag om att bygga gång- och cykelväg vid Fjällbovägen.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Boråsvägen – Dalsjövägen	Dålig placering av skyltar och slitna	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	



BORÅS
STAD

Marina Fransson

Vid anteckningarna

	ränder vid övergångsställe.			
Boråsvägen	Dålig belysning vid övergångsställe.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	Lyktstolpe finns, ev. trasig.
Boråsvägen – Hagvägen	Förslag om hastighetssäkrad passage då platsen är en populär genväg.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Boråsvägen – Hagvägen	Eftersatt skötsel av trappa som medför fallrisk.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	Parkenheten har inte hittat vems trappan är och är därför osäker på vem som har skyldighet att sköta den. Ansvarsfrågan ska utredas och upprustning föreslås av trappan och stigen
Uppegårdsgatan – Dalsjöbadet	Förslag om belysning till befintlig gång- och cykelväg.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Boråsvägen – Uppegårdsgatan	Dålig belysning.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Kerstingårdens skola med omnejd	Skrymmande sikt behov av slyröjning i park/grönområde.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Kerstingårdens skola	Området vid kullen saknar belysning, otrygga samlingar har noterats på området.	Lokalförsörjningsförvaltningen	Under bearbetning	
Kerstingårdens skola – Uppegårdsgatan	Gångbana är mörk och saknar armatur för belysning.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	Ärendet är noterat och ska undersökas av ansvarig på parken.
Badhusvägen – Idrottsplats	Belysning vid gångbanan är övertäckt av grenar.	Tekniska förvaltningen	Åtgärd planeras	Slyröjning kring belysning är beställd och utförs dec/jan.
Idrottsplats	Klotter på armatur vid fotbollsplan.	Fritids- och folkhälsoförvaltningen	Under bearbetning	
Tennishall	Klotter på fasad och armatur.	Privat fastighetsägare	Åtgärdat	FOF har kontaktat tennisklubben och informerat dem om klottret.
Parkering Dalsjöskolan	Klotter på sten med hatbudskap.	Lokalförsörjningsförvaltningen	Under bearbetning	
Parkering Dalsjöskolan	Belysning saknas.	Lokalförsörjningsförvaltningen	Under bearbetning	
Parkering Dalsjöskolan	Förslag om betongsuggor för att förhindra att bilar sladdar på gräsytan upp mot skolan.	Lokalförsörjningsförvaltningen	Under bearbetning	
Dalsjöskolan	Stuprör som används för att ta sig upp på taket.	Lokalförsörjningsförvaltningen	Under bearbetning	
Dalsjöskolan	Klotter på fasad.	Lokalförsörjningsförvaltningen	Under bearbetning	



BORÅS
STAD

Marina Fransson

Vid anteckningarna

Minnesanteckningar
Trygghetsvandring Dalsjöfors

2023-11-17

Dalsjöskolan	Otrygg avlämnings- /hämtningsplats p.g.a. trängsel.	Lokalförsörjnings- förvaltningen	Under bearbetning	
Badhusvägen – Dalsjövägen	Mycket morgontrafik och barn som går till skolan.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Badhusvägen – Dalsjövägen	Ingen bra koppling över gatan.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	
Badhusvägen mot Storgatan	Bred väg, trottoar upphör vid räddningstjänsten.	Tekniska förvaltningen	Under bearbetning	